





A (1 : 1)



Это не смогли согнуть на гибочном станке
Предполагается гиб вручную
Неточный гиб осложнит установку уголка на раму



B (1 : 1)



Необходима шлифовка или иная обработка поверхности нержавеющей стали
для устранения зазубренности и микроцарапин

Максимус	Стеккер v2
Нержавейка 1,5 мм	Кол-во
Количество гибов - 2	1 шт

11.4 Уголок