



1. НРС 45... 50.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:
отверстий H_{12} , валов h_{14} , остальных $\pm \frac{IT_{14}}{2}$.
3. Неуказанные предельные отклонения на
угловые размеры между любыми пазами $\pm 8'$.
4. Обработку поверхностей Б и В производить
в сборе.

[illegible]