Низ


A
A
ϕ112,1±0,03
ϕ120,5±0,1
ϕ108,1+0,1 −0
ϕ130,1±0,1

А – А


13,5+0,1 −0,05
4±0,2
2,7±0,1
2±0,1
ϕ113,2 113,2±0,1
ϕ59,5 59,5±0,1
ϕ57,6 57,6±0,1
ϕ25 25±0,1
ϕ24 24±0,1
ϕ35 35−0,1 −0,05
ϕ41 41±0,1
ϕ46 46±0,1
ϕ108,1 108,1±0,1
R1,5
R1,5
2±0,1
17,8+0,1 −0,05
33±0,1

Д16Т