





A-A



1. Неуказанную шероховатость поверхности принимать Ra 3.2