

А-А



Вид Б



Профиль витков «Р, З, С»



Профиль витков «С, С2»



Профиль витка С1



В-В



Вид Г



Вид Д повернуто



Ж-Ж повернуто



И-И повернуто



1. 262... 302 НВ
2. Поверхность червяка азотировать. h 0,4 ... 0,8, HRA 72..76, торцы не азотировать
3. * Размеры для справок.
4. h14; ±IT14/2
5. Нарезка червяка правая.
6. Степень изменения объёма впадин

ОДЕН НА 20 г.
Подпись

Рабочий Экз №

					ТАЗ. 00. 01		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Червяк	Литер	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	
Т. контр.								
Н. контр.					Сталь 38ХМЮА ГОСТ 4543-71			
Утв.								