





Вкладыш экструдера состоит из двух частей, которые болтами М6 крепятся один к верхней крышке экструдера (подъемной), второй к нижней неподвижной части.
Наружные поверхности шлифовать Ra=0.63мкм.
Внутреннюю поверхность цементировать.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подп. | Дата | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | | Половина вкладыша | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | | | |
| | | | | | | материал: Ст.45 | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Копировал

А3