
0,8±0,05
Ø1,6 0 -0,01
Ø1,2 0 -0,06
0,5 0 -0,05
1 +0,05 0
Ø1,4
Ra 0,5
R0,05
Ø1,2
11±0,5
9,9
Ø1,5
21,9