


1. H12, h12, IT12/2
2. Гравировать :CO-3P-высотой-6мм, "20" , "59", номер и год выпуска - 4мм, остальное-3мм, ширина и глубина рисок-0,3мм
3. **Переход от радиуса к плоскости должен быть плавным/в пределах одного допуска/
4. **Координаты отв.Ф6 и "0" шкалы должны совпадать

		VTM 040709	
Разраб	Семенов <i>Семенов</i>	Образец CO-3P	
Пров			
			Лист 1 Листов 2
		Сталь 20 Гост 14637	
УТВ	Покладов		

α°	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
L,mm $\pm 0,1$	1,5	3,1	4,6	6,2	7,8	9,4	11	12,6	14,3	16	17,8
α°	24	26	28	30	32	34	36	38	40	41	42
L,mm $\pm 0,1$	19,6	21,5	23,4	25,4	27,5	29,7	32	34,4	36,9	38,3	39,6
α°	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
L,mm $\pm 0,1$	41	42,5	44	45,6	47,2	48,9	50,6	52,5	54,3	56,3	58,4
α°	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
L,mm $\pm 0,1$	60,6	62,9	65,2	67,8	70,4	73,2	76,2	79,4	82,8	86,4	90,2
α°	65	66	67	68	69	70					
L,mm $\pm 0,1$	94,4	98,8	103,7	108,9	114,6	120,9					

			VTM 040709	
Разроб	Семенов		Образец СО-ЗР	
Пров				
			Лист 2 Листов 2	
УТВ	Поклодов			