


ЭО.02.03

 $\checkmark Ra 25 (\checkmark)$ 

- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров: по $H14$, $h14$, $\pm \frac{IT14}{2}$
- 2 Маркировать номер чертежа
- 3 * Размеры для справок
- 4 Острые кромки притупить.

Герб. примен.

Справ. №

Подл. и дата

Инд. № подл.

Подл. и дата

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подл. и дата

Подл. и дата

Изм. лист

№ докум.

Подл.

Дата

Разраб.

Проб.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Ш 09.02.03.

Лит.	Масса	Масштаб
	0,01	1:1

Лист Листов 1

Чуголок упор

Сталь 10 ГОСТ 1050-88