


$\sqrt{Ra\ 1,6\ (\checkmark)}$



- 1 Неуказанные предельные отклонения размеров: по Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- 2 Маркировать номер чертежа
- 3 * Размеры для справок
- 4 Острые кромки притупить.

Ш 09.06.03.

					<i>Ш 09.06.03.</i>			
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Манжета силиконовая</i>	<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>							<i>0,04</i>	<i>1:1</i>
<i>Пров.</i>								
<i>Т.контр.</i>						<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	<i>1</i>
<i>Н.контр.</i>					<i>Компаунд Пентэласт-750 ТУ 2257-031-40245042-2002</i>			
<i>Утв.</i>								