


Фрезеровать

Ra 3,2



A (0,7:1)

B (0,7:1)




C (1:1)

—	0,05
A	


—	0,05
C	

—	0,05
⊥	0,05
C	

⊥	0,05	AC
—	0,05	
B		



D (1:1)



1. Неуказанные отклонения размеров $\pm 0,05$
2. * Габариты заготовки
3. ** Размеры для справок
4. Материал ст3сп5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	202-2	Лист
					1	