



- 1. Размеры для справок
- 2. Подшипник, поз.6 должен вращаться свободно без заеданий
- 3. Подшипник, поз.6 заполнить смазкой типа ЦИАТИМ 202 ГОСТ 11110-75

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

BH45.03.00.000SB							
Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	Каретка Сборочный чертёж	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							1:1
Проб.					Лист	Листов	1
Т. Контр.							
Н. Контр.							
Утв.							