



1. 27...35 НРС.
2. \*Размеры для справок.
3. \*<sup>1</sup>Размеры обеспеч. инстр.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14,  $\pm IT14/2$ .
5. Покрытие: Хим. Пас.
6. Маркировать Ч гравированием шрифтом 4-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 и затереть эмалью черной ЭП-572 ТУ 6-10-1539-76.  
Допускается маркировать ударным способом.
7. Клеймить К на дурке.
8. Остальные ТТ по ТД 001.001-16.

					28.ПМ.00.00.00.003				
Изм. Лист	№ док-м.	Подпись	Дата	Кожух сенсоров		Литера		Масса	Масштаб
Разработ.	Лясин		27.07.18			О <sub>1</sub>		1,3	1:1
Проверил	Дворничов					Лист		Листов	1
Т. контр.	Лисковский					Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014			
Рук. гр.									
Н. контр.									
Умб.	Лисковский								