


# Планка П-01



1\*.Размеры для справок

2.Материал: лист 12X18H10T

3.На углах Rmax=1mm.

4.H14,h14, $\frac{IT14}{2}$

5.Острые кромки притупить фаской до 0,2x45°.