


Герб примен.

Справ. №

ПГ2 03.003.007

 $\checkmark Ra2.5 (\checkmark)$ 1.  $HRC \geq 48...55$ .2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .

3. Остальные технические требования по ГОСТ 4 Г0.070.014.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Разраб.	Проб.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.

ПГ2 03.003.007

Черт

Лит.	Масса	Масштаб
		4:1

Лист Листов 1

Сталь 45 ГОСТ 1050-88