



1 *Размер для справок.

2 На поверхности А не допускаются посторонние включения, пятна любого цвета, радиальные риски и царапины, видимые при увеличении 16^х.

3 Неуказанные предельные отклонения $H12$, $h12$, $\pm \frac{IT12}{2}$.

4 Острые кромки притупить 0,05 мм. max.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							
<i>Колпачок М</i>					Лист	Листовъ	4:1
<i>Инвар</i>							