


$\checkmark Ra 1,6 (\checkmark)$



1 \*Размер для справок.

2 На поверхности А не допускаются посторонние включения, пятна любого цвета, радиальные риски и царапины, видимые при увеличении 16<sup>х</sup>.

3 Неуказанные предельные отклонения  $H12, h12, \pm \frac{IT12}{2}$ .

4 Острые кромки притупить 0,05 мм. max.

Изм. № подп.	Подп. и дата	Взам. изм. №	Изд. №	даты	Лит.	Масса	Масштаб
Изм. № подп.	Подп. и дата						
Разраб.							
Проф.							
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							
<b>Колпачок Б</b>					Лист	0,02	2:1
<b>Инвар</b>					Лист	Листовъ	1