



1. Знаком * помечены размеры для справки
2. Раскрой осуществить лазерной резкой
3. Размеры раскроя взять из прилагаемого файла
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H11, h11, \pm IT11/2.

КНД2,5-0,1.000.001			
Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Лит
Разработал			Масса
Проверил			Масштаб
Т. контроль			1:1
Н. контроль			Лист 1
Утв.			Листов 1

Лист	10-Б	ГОСТ 19903-74
	20-2	ГОСТ 4041-71