



1. Знаком * помечены размеры для справки
2. Раскрой осуществить лазерной резкой
3. Размеры раскроя взять из прилагаемого файла
4. Неуказанные предельные отклонения размеров: H11, h11, $\pm IT11/2$.

						КНД2,5-0,1.000.002				
						Плита шкива	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.						1:1	
Разработал										
Проверил										
Т. контроль							Лист 1	Листов 1		
Н. контроль						Лист 9-Б ГОСТ 19903-74 20-2 ГОСТ 4041-71				
Утв.										