


Поз	Деталь	Примечания	Кол
1	Труба-ось	8.3 Сборка трубы-оси	1
2	Зуб вил		6
3	Пластина		1
4	Полуось	8.3 Сборка трубы-оси	2
5	Опора подшипника тяги		1
6	Винт М4х16 ГОСТ 11738-84	8.3 Сборка трубы-оси	8

Все детали между собой свариваются.  
Если полуоси закреплены винтами, то при сборке обратить внимание чтобы винты были ориентированы как на этом чертеже



Максимус	Стеккер v2
	Кол-во
	1 шт

## 8.5 Сборка вил