




$\sqrt{Ra\ 1,6(\checkmark)}$



1. 42...47 HRC_Э.
2. ГОСТ 30893.1: H14; h14; ±t₂/2.
3. ГОСТ 30893.2-К.
4. Маркировать обозначение изделия на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контр.				
Рук. пр.				
Н. контр.				
Умб.				

Лист	Масса	Масштаб
1		5:1

Сухарь

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Срраб. №	Лист. прунен.