



1. *Контролировать до нарезки резьбы.
2. H14, h14, ±IT14/2.
3. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

					ЗБСТ.00.00.005			
					Переходник	Литер.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Поздеев						
Провер.		Дубинин						
Т. контр.								
R&D								
Н. контр.								
Утв.		Кузнецов						
					Капролон			