




√ Rz 40 (√)

Перв. примен.


Справ. №



◎ $\varnothing 0,1$ Б



A-A



- 1 Подвергнуть низкому отпуску.
- 2 * Размер обеспеч. инстр.
- 3 Покрытие: Хим.Пас. $S_{\text{покр}} = 235 \times 10^{-6} \text{ м}^2$.

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

					713453.001			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стакан		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							0,4 г	10:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Зав. лад.								
Н. контр.				Пруток ДКРНТ 7,0 НД 163 ГОСТ 2060-2006				
Утв.				Копировал			Формат А3	