



СБВ-11200.00 СБ

Лист № 1
СБВ-11200.00

A(1:2)



Б-Б(1:2) О



1. *Размер для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, IT14/2.
3. Сварные швы – по местам прилегания деталей. Сварка по ГОСТ 14 771-76.
4. Сварные швы близко расположенных деталей разнести по окружности для уменьшения влияния сварных деформаций.
5. Маркировать К и клеить Ч краской.

СБВ-11200.00 СБ			
Бандаж		Масса	Масштаб
Сборочный чертеж		88,4	1:2
Лист	Лист	Листов	Листов
1	1	1	1