



- 1 * Размеры для справок.
 2 ** Отверстия сверлить, используя ОПУ 1450, как кондуктор.
 3 *** Размер уточнить по ОПУ 1450.
 4 Н14, н14, ф14/2.
 5 Сварка полуавтоматическая ГОСТ 14771-76.
 6 Камет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых деталей.
 7 При осмотре не допускается наличие окалины, ржавчины и пригар.

КР445.010.100.00 СБ			Лит.	Масса	Масштаб
Фланец колонны Сборочный чертеж			194,91	1:5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Вахрушев			
Проб.		Шумилкин			
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.		Радченко			