



1. Испытать пробным давлением  $P_{пр}=21$  МПа в течении 5 мин. Падение давления, течи, признаков непрочности и негерметичности не допускается.
2. Перед хранением и транспортированием на поверхности резьбы нанести консервационный материал (например - Арматол 60)

Инв. № подл.	Подпись и дата
Изм. №	Подпись и дата
Взам. инв. №	Подпись и дата
Инв. № дубл.	Подпись и дата

				<b>ШОП.01.304</b>			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Коллектор</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						1.6	1:1
Пров.					Лист 1	Листов 1	
Т.контр.							
Н.контр.							
Согл.							
Утв.							
				12X18H10T ГОСТ 4543-71			
				Формат А3			