

10.1.01-02.00.000 СБ

Перв. примен.

Справ. №








Таблица 1.

№ шва	Обозначение шва	ГОСТ	Примечание
1	T3-Δ4	ГОСТ 14771-76	

- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров  $\pm IT14/2$ .
- 3 Сварка дуговая в защитном газе. Сварные швы согласно Табл. 1.
- 4 Контроль качества сварных соединений - внешний осмотр и измерения. Трещины, непровары, прожоги, скопления шлаковых включений не допускаются.
- 5 Покрытие согласно карты окраски.
- 6 Маркировать обозначением чертежа любым удобным способом.

					10.1.01-02.00.000 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				31.05.2024			23,7	1:4
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.