



A

- 3 Зазор между диском поз. 11 и датчиком поз. 28 установить согласно документации на датчик.
- 4 Полости подшипников поз. 27 заполнить смазкой Литол-24 ГОСТ 21150-75 или аналогичной густой смазкой, допускаемой для применения с данными подшипниками.
- 5 Барабан поз. 3 должен вращаться свободно, без заеданий. Перекос оси вращения относительно стенок корпуса не допускается.
- 6 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT14/2$.
- 7 Маркировать обозначением чертежа любым удобным способом.

1 *Размеры для справок.
2 **Размеры уточнить при монтаже.

				100.05-20.00.000 СБ			
				Секция опорная			
				Сборочный чертеж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Г. разраб.						135,8	1:4
Г. комп.							
Н. комп.							
И. комп.							
Утв.							