



Таблица 1

№ шва	Обозначение шва	ГОСТ	Примечание
N°1	T1-ΔЗ	ГОСТ 14471-76	
N°2	У4	ГОСТ 14471-76	
N°3	T3-ΔЗ	ГОСТ 14471-76	

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT14/2.
- 3 Сварка дуговая в защитном газе. Сварные швы согласно Табл. 1.
- 4 Контроль качества сварных соединений - внешний осмотр и измерения. Трещины, непровары, прожоги, скопления шлаковых включений не допускаются.
- 5 Сварные швы обработать методом химического травления. Цвета побежалостей поверхностях не допускаются.
- 6 Покрытие согласно карты окраски.
- 7 Маркировать обозначением чертежа любым удобным способом.

					100.05-20.60.000 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кожух Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				14.05.2024			2,4	1:2,5
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач.отд.								
Н. контр.								
Утв.								