



- 1 38...42 HRC.
- 2 H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
- 3 Острые кромки притупить.
- 4 Покрытие Хим. Окс. прм.
- 5 Взаимное расположение групп пазов  $D$  и  $E$  – безразлично.