

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------------|--|
| BSL3.00.00.1002-01 | | <div><div></div><div>Ra6,3</div><div>(✓)</div></div> | | | | |
| Справ. № | Перв. примен. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | <div><div>1. * Размеры для справок</div><div>2. h12, H12, $\frac{IT12}{2}$.</div><div>3. Неуказанные кромки притупить фаской 0,2x45°.</div></div> | | | | |
| | | BSL3.00.00.1002-01 | | | | |
| | | Изм. Лист № докум. Подп. Дата | | | Лит. Масса Масштаб | |
| | | Разраб. Чедаков 11.08.17 | | | Штуцер измерительный | |
| | | Пров. | | | Лист 1 | |
| | | Т. контр. | | | Листов 1 | |
| | | Н. контр. | | | Круг 10 Сталь 08Х18Н10 | |
| | | Утв. | | | 000 "Аэросервис" | |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | | | | Формат А4 | |
| Взам. инв. № | Инв. № дудл. | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | |