



1919S-20.02

ВИД Г




1. HRC_э 49...53.
2. Материал заменитель - 95X18, 40X13, 55X20H4AГ9, 45X14H14B2M ГОСТ5632-72, X12Ф1 ГОСТ5950-73.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - js12.
4. Вид в изометрии - произвольный, в не масштаба.


R40 ✓ (✓)






В-В (1:1)





Б-Б (1:1)



					1919s-20.02			
					ДИСК - А			
изм	Лист	№	Документ	Подпись	Дата	Линер	Масса	Масштаб
	Разработ		Усов		08.07.11		3,344	1:1
	Гл. конст		Бухтуев		08.07.11	лист 1	Листов 2	
	Н. контрол							ООО «Центр измельчений»
	Утвержд				95X18 ГОСТ5632-72			



				08.07.11
Изм	Лист	№ Докум	Подпись	Дата




1919S-20.01

СТУПИЦА - А


1919S-20.01			
СТУПИЦА - А			
Изм/Лист	№ Докум	Подпись	Дата
Работы	Усов		05.08.08
Гл. конст	Бухтуев		05.08.08
И. конструктор			
Утвержд			
20Х13 ГОСТ5632-72			
Ампер	Масса	Масштаб	
	0,445	1:1	
Лист 1	Листов 1		




1. НРС, 34...38.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров - js12.
3. Материал заменитель - 12Х13 ГОСТ5632-72, 14Х17Н2, 40Х13 ГОСТ5632-72.




1. НРСэ 38...42.
2. Материал заменитель - 95X18, 40X13, 55X20H4AT9, 45X14H14B2M ГОСТ5632-72, X12Ф1 ГОСТ5950-73.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - js12.
4. Вид в изометрии - произвольный, в не масштаба.


				1919S-30.01			
				СТУПИЦА - Б			
Изм/Исп	№	Докум.	Подпись	Дата	Изм/Исп	№	Докум.
Работ	У сов			05.08.08			
Г.А.Косеп				Бухтуев	05.08.08		
Н.Контра							
Умберг							
				20X13 ГОСТ5632-72			
Амер	Масса	Масштаб					
	0,233	1:1					
Исп 1		Испов 1					
 ООО «Центр измерений»							



1919s-30.02



1. HRC_э 49...53.
2. Материал заменитель - 95X18, 40X13, 55X20H4AГ9, 45X14H14B2M ГОСТ5632-72, X12Ф1 ГОСТ5950-73.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - js12.
4. Вид в изометрии - произвольный, в не масштаба.



1919s-30.02					
ДИСК - Б					
95X18 ГОСТ 5632-72					
изм	Лист	№ Документ	Подпись	Дата	
Разработ		Усов		08.07.11	Линер
Гл. конст		Бухтуев		08.07.11	Масса
Н. контрол					Масштаб
Утвержд					
					лист 1
					Листов 2
					 ООО «Центр измельчений»




Вид в изометрии - произвольное сечение, в не масштаба.

				08.07.11
изм	Лист	№ Докум.	Подпись	Дата

ЭО.0Э-С6161

R40 (✓)



1. HRCэ 38...42.
2. Материал заменитель - 95X18, 40X13, 55X20H4AГ9, 45X14H14B2M ГОСТ5632-72, Х12Ф1 ГОСТ5950-73.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - Н14.

1919S-30.03

ВТУЛКА

40X13 ГОСТ5632-72

изм/ист	№	Докум.	Подпись	Дата	
Работш	У	СОВ		05.08.08	
Г.А.Косен	Бухтуев			05.08.08	
Н.Контра					
Умбердж					

Аномер	Масса	Масштаб
	0,045	2:1
Аисп. 1		Аиспоб 1



ООО «Центр
Измерений»