


$$\sqrt{Ra_{3,2}}$$


1. Материал-заменитель: Прутки Д16Т 42 ГОСТ 21488-97.
2.  $H_{12}, h_{12}, \pm \frac{IT_{12}}{2}$ .

1010'90'00'ГЕЖН

√Ra3,2

Справ. №

Перв. примен.

НКЭГ.00.06.01

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

8

φ40

M30×2

1,5×45°

2 фаски

13

25

φ33

1×45°

36<sub>-0,2</sub>

Гайка

Труба Д16 Т 42х8,0 ГОСТ 18482-79

1. Материал-заменитель: Пруток Д16Т 42 ГОСТ 21488-97.

2. H12, h12, ±  $\frac{IT12}{2}$ .

НКЭГ.00.06.01.01

Лист

Масса

Масштаб

1

Гайка

Труба Д16 Т 42х8,0 ГОСТ 18482-79