



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Вырезать лазером из листа по файлу "Козырек.DXF". Все недостающие размеры взять из файла 3d-модели "Козырек.STP".
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров между базой и осями отверстий $\pm 0,2$ мм, между осями двух любых отверстий $\pm 0,15$ мм.
- 4 Проверить геометрию детали после гибки с помощью специального шаблона.
- 5 Остальные технические требования по ОСТ4ГО.070.014.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № д.д.б.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Козырек	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				25.04.2014			2,278	1:2,5
Пров.				25.04.2014		Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач. отд.								
Н. контр.					Лист	Б-ПН-0.5 ГОСТ 19903-74		
Чтв.						К260В-5-И-Н ГОСТ 16523-97		