



1. Неуказанные технические условия по  
ОСТ 80020-83
2. Предельные отклонения размеров  
необрабатываемых поверхностей, массы и  
припуски на мех. обработку по  
ГОСТ Р 53464-2009
3. Неуказанные предельные отклонения на  
механическую обработку по h12, H12,  
IT12/2
4. \* Размеры для справок.