




| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Справ. № | | Подп. и дата | | Инв. № дубл. | |
| Инв. № подл. | | Взам. инв. № | | Подп. и дата | |



1 h14, H14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----------|-------|------|-------------------|--------|--|----------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Штанга средняя | Лит. | | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Ковалев | | | | | | | 0.18 | 1:2.5 |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист 1 | | Листов 1 | |
| | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |