


√10 (√)



1. H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
2. *Размеры для справок.
3. Поверхность Б проверить на пятно контакта. Поверхность прилегания не менее 60%.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дробл.	Подп. и дата	Перв. примен.
Справ. №					

1			01.07.10							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб			
Разраб.							1:1			
Проб.					Лист	Листов	1			
Т.контр.					Круг 30 ГОСТ 7417-75					
Н.контр.					20-Т-В ГОСТ1051-73					
Утв.					Копировал					
							Формат А3			