


1-1800-00756

$\sqrt{Ra\ 1,25\ (\checkmark)}$



1. Риски 0,1; 0,2; 0,3 ... 1,3 наносить по результатам замеров. Промежутки между рисками разбить на 10 равных промежутков (как показано на черт.)
2. HRC 58...62; допускается 48...52 HRC
3. Маркировать: 95400-0081-1

Перв. примен.  
Слосб. №  
Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дбл.  
Инв. № лод.  
Подп. и дата

				95400-0081-1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Слосб						
Проб.	Лебедев			03.10			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.					Статьь 6022 ГОСТ 14559-79		
Чтв.	Корольков			05.10	КТО ЦПК АО „КЗА“		

Копировал

Формат А3