




- 1 *Размеры для справок.
2 Шероховатость поверхностей Л, П - $\sqrt{Ra} 1,6$. На поверхностях Л, П риски, царапины, раковины не допускаются.
3 Шероховатость поверхностей М, Н - $\sqrt{Ra} 3,2$.
4 Покрытие М, Н - Ср. 9.

Наименование	Рис.
ЕАИГ.715662.002	1
-01	2
-02	3

ЕАИГ.715662.002				Лист	Масса	Масштаб
Корпус					11,44	1:2
Прутки АД1 КР 250 ГОСТ 21488-97				Лист	Листов	1
ФГУП ВЭИ				Формат А1		