


Справ. №_____ Перф. примен.

HG-X7.0000.250

HG-XJ.0000.251

Ra 6,3



1 Неуказанные предельные отклонение размеров, формы и расположения поверхностей – по ГОСТ 24643-81.

2 35,5 ... 40,5 HRC,. Группа контроля 3 - по ОСТ 1 00021-78.

*З * Размеры для справок.*

4 Резьба - по ГОСТ 27148-86.

5 Клеімить К на дирке.

HG-ХЛ.0000.251

Палец

Круг 50 ГОСТ 7417-75
ЗОХГСА ГОСТ 1051-73

| Лит. | Масса | Масштаб |
|------|-----------|---------|
| | 1.04 | 1:1 |
| Лист | Листовъ 1 | |