


PE/IB.18.04.01.03.106

✓ Ra 6,3



1. НВ 10/1000/30≥150.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н12, н12, ± IT12.
3. Покрытие: Ан.Окс.нв.
4. Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЧЕРТЕЖ
ТОЛЬКО ДЛЯ ОЦЕНКИ

Спроб. №	Перб. примен. PE/IB.18.04.01.03.100
----------	--

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

Инв. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мамбеева		
Пров.		Богачев		
Т. контр.				
Н. контр.		Мамбеева		
Утв.		Лазарев		

PE/IB.18.04.01.03.106				
Шаўда		Лист	Масса	Масштаб
			0.7 г	5:1
B95 ГОСТ 4784-97		Листов 1		

Файл: PE/IB.18.04.01.03.106_Шаўда_Height_adjustment_washer