


A.000.01.000СБ



1. * Размер для справок.
2. Допуск соосности деталей поз. 1 и 2 0,1.
3. Сварные швы по инструкции завода изготовителя.
4. Резьба ГОСТ 10549-80.

Справ. №	Перв. примен.
	A.000.01.000

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №

Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инт. № подл.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.	

A.000.01.000СБ

Пружина в сборе
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист 1		Листов 1