



- 1 *Размеры для справок.
- 2 Выполнить доработку золотника поз. 2 для обеспечения зазора.
- 3 Проверить перемещение золотника в гильзе. Золотник должен перемещаться плавно под собственным весом, без заеданий.
- 4 Маркировать золотник электрографом аналогично маркировке на гильзе (см. п. 3 РСТБ.99.КПД1.000.0002).
- 5 Комплектность нарушать не допускается.

					РСТБ.99.КПД1.000.0010СБ		
					Гильза с золотником Сборочный чертёж		
					Лит.	Масса	Масштаб
						0,25	2,5:1
					Лист		Листов 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Лазаренко					
Проб.		Ларионов					
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.		Градов					