



1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения: $\pm IT14/2$.
3. Маркировать: номер чертежа.

| | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| | | | | УС 05566/01 | | |
| | | | | <i>Резец под U-образную фаску</i> | | |
| | | | | <i>Сталь P18</i> | | <i>ООО "СМ Деталь"</i> |
| <i>Изм.</i> | <i>Лист</i> | <i>N докум.</i> | <i>Подп.</i> | <i>Дата</i> | <i>Лит.</i> | <i>Масса</i> |
| <i>Разраб.</i> | <i>Пров.</i> | <i>Т. контр.</i> | <i>ОТК</i> | <i>Н. контр.</i> | <i>Утв.</i> | <i>Масшт</i> |
| | | | | | | |
| | | | | | <i>Лист</i> | <i>Листов 1</i> |