

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|-----------------|-------|---------|
| ПВ 21.02.03.003-02 | | √ Ra 3,2 (✓) | | | | |
| Справ. № | Перв. примен. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | <p>1. * Размеры для справок. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT14/2$, H14, h14. 3. Острые кромки притупить фасками 1x45.</p> | | | | |
| Подп. и дата | | ПВ 21.02.03.003-02 | | | | |
| Инв. № подл. | | Переходник | | Лит. | Масса | Масштаб |
| Инв. № дубл. | | | | | 0.15 | 2:1 |
| Взам. инв. № | | | | Лист 1 | | |
| Подп. и дата | | | | Листов 1 | | |
| Инв. № подл. | | | | Тигруп | | |
| Инв. № подл. | | | | 45 ГОСТ 1050-88 | | |
| Инв. № подл. | | | | Формат А4 | | |