



Ст. 40X



Все острые крошки шлифовать.