



1. В лопастях штатной крыльчатки выполнить круговой паз шириной 12 мм, глубиной 33 мм.