



$\sqrt{Ra\ 6,3}$



1. Острые кромки притупить
2. H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм. Лист	<p><b>Ось</b></p> <p>В1-И-52 ГОСТ 2590-2006          Круг Ст3сп2-1ГП ГОСТ 535-2005</p>	Лист	Масса	Масштаб
							Разраб.				
							Пров.				
							Т.контр.		Лист	Листов	1
							Н.контр.				
							Утв.				