




Спроб. №	Лист. примеч.
	ДВИЖ.01.03.001

Инд. № подл.	Подп. и дата	Инд. № дил.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Подп. и дата

ДВИЖ.01.03.001



√ Ra 12,5 (√)



Маркировать Ч и клеить К на бирке

ДВИЖ.01.03.001						Штанга		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0,8	1:4
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.						000 "Движ.тех"		
Н.контр.						Труба А031. М 30х2		
Утв.						ГОСТ 184 75-82		
Копировал						Формат А2		