




Оцинкованная сталь – это сталь, покрытая сверху тонким слоем цинка для защиты от коррозии. Для получения покрытия сталь протаскивают через ванну с расплавленным цинком. В результате химической реакции появляется своеобразный пятислойный «бутерброд»:

- Чистый цинк в верхнем слое
- Смесь цинка и стали в среднем
- Сталь в центре
- Далее слои повторяются.

Выберите тип перфорации



Квадратная перфорация с прямыми рядами отверстий (Qg)



где  
 $w$  — размер отверстия, мм  
 $p$  — расстояния между отверстиями, мм.

Материал	Толщина, мм	Размер листа, мм	Прайс-лист
Сталь 0.8 пс	2	1000x2000	Укажите номер телефо

[Получить цену](#)